

AQUAMAX BASECOAT

serie 500

BASE OPACA ALL'ACQUA PER DOPPIO / TRIPLO STRATO

AquaMax Basecoat è uno smalto all'acqua per verniciature metallizzate, perlate e pastello doppio strato, utilizzabile dopo aggiunta del 30% di acqua di rete. Dotato di elevato potere coprente, **AquaMax Basecoat** consente di lavorare velocemente e con facilità, anche nel ritocco, senza bisogno di additivi o ausiliari. Riverniciato con qualsiasi trasparente della gamma Max Meyer Car Refinish permette di ottenere finiture di qualità e resistenti nel tempo. **AquaMax Basecoat** non è infiammabile e contribuisce a un notevole abbattimento delle emissioni di solvente nel luogo di applicazione e nell'ambiente.

SUPPORTI

AquaMax HS Filler - TopFiller HS 5:1 - MS Filler 4:1 - Blitzsealer New - TintFiller - Clearsealer 540 - UHS Filler 250, Maxidriver MS, Maxirock.

Verniciature originali opportunamente carteggiate (P360-400 o Scotch Brite Fine).

PREPARAZIONE

Consultare la scheda tecnica del fondo utilizzato. Si raccomanda carteggiatura finale con P320-400 e Scotch Brite Fine (a mano o a macchina).

Nei ritocchi a rapprezzo la carteggiatura dei bordi del fondo con carta o abrasivo molto fine P800-2000 rende più veloce la fase di copertura dei segni lasciati dalla carta abrasiva. Passare il panno antipolvere prima dell'applicazione dello smalto.




	PESO
AQUAMAX BASE OPACA	1000
ACQUA DI RETE	100 - 300 100 - colori pastello doppio strato e perlescenti 200 - colori metallizzati 300 - colori met. con temperature di appli.ne >25-30°C.
Pot Life	illimitato

DILUENTI

Acqua di rete.






APPLICAZIONE



	<i>Tradizionale</i>	<i>HVLP</i>	<i>LVLP o ad alta efficienza di trasferimento</i>
Attrezzatura			> del 65%
Pistola a caduta:	ugello mm 1.2-1.3	mm 1.2-1.3	mm 1.2-1.3
pressione alla pistola bar	2-3	0.3-0.7	2-3
Numero mani	2-3		2-3
Spessore consigliato	15-20 micron		

Importante:

Se necessario sfumare con mani leggere dopo completa opacizzazione per ottenere un aspetto uniforme della superficie.
Pulire bene l'aerografo con acqua o Gun Cleaner prima dell'utilizzo del prodotto. Non utilizzare aerografi contenenti residui di prodotti a solvente. Dopo l'applicazione, lavare l'aerografo con acqua o Gun Cleaner.



ESSICCAZIONE



AD ARIA (temperatura 20°C, umidità relativa inferiore 50%)		
Intervallo tra le mani		10-15 minuti
Intervallo tra le mani con aria forzata		1-2 minuti
Appassimento prima dell'applicazione del trasparente:		
AD ARIA		20-30 minuti
A FORNO (60°C)		5-10 minuti
A RAGGI INFRAROSSI	onde medie	3 minuti
	onde corte	2 minuti

Importante:

Lasciare opacizzare completamente Aquamax Basecoat prima di accostare la lampada.

TRASPARENTI

Qualsiasi trasparente bi-componente della gamma MaxMeyer tranne UHS Clear 250.



DATI TECNICI

Confezione	0.5 lt.-1 lt.
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore, a temperatura compresa tra 5° e 35° C.
Resa teorica	12.5-20 mq/lt. di miscela pronta all'uso, spessore 10 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.